

基本情報

Basic Information

査定項目 Check Point	評価 Assessment	その他特記事項 Other Remarks
メーカー Manufacturer	コマツ	
型式 Model	WA100-8	
セリアル Serial Number	93728	
年式 Year of Manufacturing		
アワメータ Hour of Reading		
走行 (km) Mileage		
重大不良 Serious condition		

仕様その他

Specification And Others

査定項目 Check Point	評価 Assessment	その他特記事項 Other Remarks
セリアルプレート Serial Plat		
フレーム打刻 Frame Inscription		
キャビン・キャノピー Cabin, Canopy		
EPAプレートの有無 EPA		
ROPSプレートの有無 ROPS		
エアコン Air conditioner		
アタッチメント配管 Piping		
燃料残量 Fuel Check		
オイル漏れ養生 Oil leaking (needs protective covering)		
その他 Others		

機械外観全般
Overall Appearance

査定項目 Check Point	評価 Assessment	特記事項 Remarks	その他特記事項 Other Remarks
機械外観-前方向 General Appearance-Front	C		
機械外観-左方向 General Appearance-Left	C		
機械外観-後方向 General Appearance-Rear	C		
機械外観-右方向 General Appearance-Right	C		
機械外観-上方向 General Appearance-Upper	C		
各カバー、底板および付属品の状態 Appearance for Each Cover & Miscellaneous Items	C		
その他特記事項 Other Remarks			

運転席内部
Driver Seat

査定項目 Check Point	評価 Assessment	特記事項 Remarks	その他特記事項 Other Remarks
内部の状態（操作パネル含む） Other Switches condition	C		
メインモニター表示 Main Monitor condition	C		
アワメータ作動状態 Hour meter condition	C		
内部機器作動状態 Other Gauge Activity	C		
エアコンの状態 Air conditioner condition	C		
座席の状態 Operator Seat condition	C		
その他特記事項 Other Remarks			

エンジン
Engine

査定項目 Check Point	評価 Assessment	特記事項 Remarks	その他特記事項 Other Remarks
エンジンオイル漏れの状態 Engine oil leak condition	C		
エンジン作動時の異音状態 Abnormal Noise When Starting the Engine	C		
エンジンブローバイガスの状態 Engine Blow-by Gas condition			
エンジン排気ガスの状態 Engine Exhaust condition	C		
ウォーターポンプのガタおよび漏れ Water Pump worn and leak	C		
ラジエーターの状態 Radiator condition	C		
その他特記事項 Other Remarks			

油圧システム
Hydraulic System

査定項目 Check Point	評価 Assessment	特記事項 Remarks	その他特記事項 Other Remarks
油圧バルブ、油圧ホース、油圧配管の油漏れの状態 oil leak from Valve,Hose,Piping	C		
油圧ポンプ・油圧モータ作動状態および油漏れ、異音 Hydraulic Pump and Hydraulic Motor condition and Oil Leak, Abnormal Noise	C		
作動油の状態 Hydraulic Oil condition	C		
操作レバーの作動状態 Control Lever condition	C		
その他特記事項 Other Remarks			

電装品

Electric Device

査定項目	評価	特記事項	その他特記事項
Check Point	Assessment	Remarks	Other Remarks
灯火装置の状態（ウインカー、テールランプ含む） Lighting System condition	C		
バッテリーの状態 Battery condition	C		
その他特記事項 Other Remarks			

足回り

Undercarriage

査定項目	評価	特記事項	その他特記事項
Check Point	Assessment	Remarks	Other Remarks
右フロント タイヤの状態 Front Right Tire condition	C		
左フロント タイヤの状態 Front Left Tire condition	C		
右リヤ タイヤの状態 Rear Right Tire condition	C		
左リヤ タイヤの状態 Rear Left Tire condition	C		
センターピンの状態 Center Pin condition	C		
ステアリングの状態 Steering condition	C		
その他特記事項 Other Remarks			

バケット

Bucket

査定項目 Check Point	評価 Assessment	特記事項 Remarks	その他特記事項 Other Remarks
バケットエッジの状態 Bucket Edge condition	C		
底板、補強板の状態 Bottom/Reinforce Plate condition	C		
バケットリンクの状態 Bucket Link condition			
その他特記事項 Other Remarks			

トランスミッション

Transmission

査定項目 Check Point	評価 Assessment	特記事項 Remarks	その他特記事項 Other Remarks
トランスミッションの状態 Transmission condition	C		
操作レバーの作動状態 Shift Lever condition	C		
その他特記事項 Other Remarks			

ブレーキ

Brake

査定項目 Check Point	評価 Assessment	特記事項 Remarks	その他特記事項 Other Remarks
ブレーキの作動状態 Brake condition	C		
インチングブレーキの作動状態 Inching Brake Functional & Working condition			
パーキングブレーキの作動状態 Parking Brake condition	C		
その他特記事項 Other Remarks			

操作

Operation

査定項目	評価	特記事項	その他特記事項
Check Point	Assessment	Remarks	Other Remarks

前後進の状態 Forward & Reverse Traveling condition	C		
その他特記事項 Other Remarks			

作業機

Mast & Fork

査定項目	評価	特記事項	その他特記事項
Check Point	Assessment	Remarks	Other Remarks

バケット シリンダーの状態 Bucket Cylinder condition	C		
リフトシリンダーの状態 Lift Cylinder condition	C		
ステアリングシリンダーの状態 Steering Cylinder condition	C		
各部取り付けピンのガタの状態 Each Part of Mounting Pin condition	C		
リフトアームの状態 Lift Arm condition	C		
その他特記事項 Other Remarks			